



Presupuesto: 778

Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtépec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: carmool.com

Cliente

Nombre: **MATILDE BUTRON BONILLA**

Vehículo

Marca: **FORD FOCUS**

Modelo: **2013**

Placas: **623YRC**

Síntomas y/o comentarios

CHECAR FALLA DE MOTOR NOTA: DES CONEXIÓN EN MODULA DE CARRO SERIA

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Servicio de limpieza en arnes de modulo	SI	\$464.00

Descripción	Importe
Precio total: \$464.00	