



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtemoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: ROLANDO PAZ	Marca: VOLKSWAGEN JETTA
	Modelo: 2014
	Placas: 685ZDD

Síntomas y/o comentarios
corrección de falla chek prendido

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Limpieza de inyectores y calibración	SI	\$680.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$680.00**