



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 82

Cliente	Vehículo
Nombre: DETECTOR EXPLORACIONES	Marca: MITSUBISHI L200
S.A. DE C.V.	Modelo: 2016
	Placas: B25AHS

Síntomas y/o comentarios

Muelles rotas lado izquierdo, cambio de filtro polen

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Cambio de filtro polen	SI	\$232.00
Cambio de muelles completas lado izquierdo	SI	\$522.00

Elementos

Descripción	Importe
Un filtro polen	\$850.00
Juego de muelles completas	\$3,100.00

Precio total: **\$4,704.00**