



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 934

Cliente

Nombre: **MARIO LOPEZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN SEDAN**

Modelo: **1993**

Placas: **454MVV**

Síntomas y/o comentarios

SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

| Descripción | Autorizado | Importe |
|---------------------------------|------------|----------|
| Corrección de parámetros | SI | \$600.00 |
| Cambio de sensor de temperatura | SI | \$300.00 |
| Traslado a verificación | SI | \$950.00 |

Elementos

| Descripción | Importe |
|--------------------------|----------|
| Un sensor de temperatura | \$110.00 |
| Un filtro de aire | \$74.00 |

Precio total: **\$2,034.00**