



Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtepac 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Cliente	Vehículo
Nombre: ANTONIO GOMEZ	Marca: VOLKSWAGEN VENTO
	Modelo: 2018
	Placas: G66APY

Síntomas y/o comentarios
SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
Traslado a verificación	SI	\$950.00

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$950.00**