



Mantenimiento automotriz

AV Cuautepec 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México,
México
Teléfono: 55 7322 1028
Visítanos en: carmool.com

Presupuesto: 986

Cliente

Nombre: **ROLANDO PAZ**

Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2014**

Placas: **685ZDD**

Síntomas y/o comentarios

CHECK ENGINE ENCENDIÓ, CORRECCIÓN DE PARÁMETROS, SERVICIO DE VERIFICACIÓN

Servicios

Descripción	Autorizado	Importe
-------------	------------	---------

Elementos

Descripción	Importe
-------------	---------

Precio total: **\$0.00**