



# Presupuesto: 990

## Mantenimiento automotriz

AV Cuauhtémoc 70 COL Jorge Negrete, CP: 07280, Gustavo A Madero, Ciudad de México, México

Teléfono: 55 7322 1028

Visítanos en: [carmool.com](https://carmool.com)

### Cliente

Nombre: **ROLANDO PAZ**

### Vehículo

Marca: **VOLKSWAGEN JETTA**

Modelo: **2014**

Placas: **685ZDD**

### Síntomas y/o comentarios

CHECK PRENDIDO, CORRECCIÓN DE PARÁMETROS, SERVICIO DE VERIFICACIÓN

### Servicios

| Descripción              | Autorizado | Importe  |
|--------------------------|------------|----------|
| Corrección de parámetros | SI         | \$600.00 |
| Traslado a verificación  | SI         | \$950.00 |

### Elementos

| Descripción | Importe |
|-------------|---------|
|-------------|---------|

Precio total: **\$1,550.00**